


Kosmetisk guideline

1.1 Belysning

Lux på 1000 ± 200, Hvid, placeret 1-2 meter over inspektionsområdet.
 NB! Inspektionen foretages på samme måde uanset materiale eller proces.

1.2 Håndtering af emnet under inspektion



Eksempel: Folie med display vindue

ZONE B	Buler	Der må ikke være buler (forårsaget af enten luft, snavs eller limrester).
	Dots (plet)	Mørk plet på mørkt underlag – 0,3 mm Mørk plet på lyst underlag – 0,1 mm Lys plet på mørkt underlag – 0,1 mm Lys plet på lyst underlag – 0,3 mm Metode: Læg kontrol folie ark på emnet for kontrol. Maks 1 stk. indenfor 50 x 50 mm.
ZONE A	Ruder – Transparente vinduer	Ridser og prikker accepters, hvis de ikke kan ses i henhold til ovenstående inspektionsmetode.